



AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda

LISTA DE PREÇOS – REF.: 01/2009

ÍNDICE

Linha Basculante e Guinchos	Página
Basculante	14-15
Caminhão de lixo	1
Comercial	2
Hidrogru	3
Hima	4
Hiva	5
Imap	6
Implemater	7
Madal	8-9
Masal	10
Munck	11
Planalto	12
Vaga Sopave	13



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: CAMINHÃO DE LIXO				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO COMPACTADOR EQUITRAN	PC	30,529	8
002	REP. TRANSPORTADOR EQUITRAN	PC	30,198	8
003	REP. TAMPA EQUITRAN	PC	9,778	8
004	REP. CONTAINER EQUITRAN	PC	9,056	8
005	REP. DA PRENSA ENTERPA	PC	35,713	8
006	REP. COMPACTADOR ENTERPA	PC	29,491	8
007	REPARO TRANSPORTADOR ENTERPA	PC	28,856	8
008	REP. DA TAMPA ENTERPA	PC	10,451	8
009	REP. DO LEME ENTERPA	PC	25,329	8
010	REP. TELESCOPICO 3 EST. ENTERPA	PC	43,893	8
011	REP. DO CONTAINER ENTERPA	PC	25,783	8
012	REP. TRAN. USIMECA 1211202/1211228	PC	13,317	8
013	REP. COMPACTADOR USIMECA 1211215	PC	20,450	8
014	REP. CONT. USIMECA 1211205	PC	8,603	8
015	REP. DA TAMPA USIMECA 1211210	PC	10,166	8
016	REP. TELESCOPICO 3 EST. USIMECA 12113	PC	35,299	8
017	REPARO DO LEVANTE USIMECA E.Z.C.200	PC	6,882	8
018	REP. CIL. LATERAL CONT. CH-12000 E CH-	PC	9,614	8
019	REP. USIMECA 1211215	PC	17,735	8
020	REP. CIL TAMPA CIMEL	PC	13,037	8
021	REP. CIL CAIXA COMPACTADORA CIMEL	PC	16,738	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: COMERCIAL

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO MOTOR M-30	PC	55,305	8
002	REPARO MOTOR PARKER	PC	69,143	8
003	REPARO BOMBA COMERCIAL P-75	PC	84,051	8
302.2309.900-2	REP. BBA. P-30 DUPLA (MOTOR CUMMINS)	PC	70,973	8
391.1801.056	REPARO MOTOR M-50	PC	73,273	8
391.1802.112-B	REP. BBA. COMERCIAL. P-30 (RET. BORR.)	PC	34,830	8
391.1802.112-V	REP. BOMBA COML. P-30 - (RET. VITON)	PC	41,918	8
391.1802.174	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50 - BORR.	PC	40,985	8
391.1822.097	REPARO BOMBA PARKER P-11	PC	23,867	8
391.2585.006	RASPADOR BRONZE P-30	PC	12,743	8
391.2585.009	RASPADOR BRONZE P-50	PC	15,292	8
391.2883.058	RETENTOR BAG (P-30) 27,00 X 42,90 X 7,90	PC	5,775	8
391.2883.094	RETENTOR ESP. (MOTOR M-75) 34,92 X 53,97 X 9,50	PC	44,627	8
391.2883.096	RETENTOR ESP. (MOTOR C-101) 28,60 X 47,60 X 8,70	PC	31,501	8
391.2883.103	RETENTOR BAG (P-50) 31,70 X 50,80 X 8,00	PC	7,088	8
391.2883.115	RETENTOR ESP. (MOTOR M-50) 31,70 X 50,80 X 9,50	PC	39,376	8
391.2883.119	RETENTOR ESP. (MOTOR M-30) 25,40 X 42,86 X 9,50	PC	26,250	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: HIDROGRU

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REP. LANCA HIDROGRU	PC	48,180	8
002	REP. TELESCOPICA HIDROGRU	PC	14,360	8
003	REP. ESTABILIDADOR HIDROGRU	PC	19,983	8
004	REP. GIRO HIDROGRU	PC	11,812	8
005	REP. FLECHA HIDROGRU	PC	48,180	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: HIMA				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REP. GARRA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	26,629	8
002	REP. LANCA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,880	8
003	REP. FLECHA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,880	8
004	REP. GIRO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,880	8
005	REP. RASTELO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	31,135	8
006	REP. DIRECAO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	31,135	8
007	REP. GARRA MODERNA CARREGADEIRA	PC	27,521	8
008	REP. LANCA MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,000	8
009	REP. FLECHA MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,000	8
010	REP. GIRO MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,000	8
011	REP. RASTELO MODERNA CARREGADEIRA	PC	32,027	8
012	REP. DIRECAO MODERNA CARREGADEIRA	PC	32,027	8
013	REP. GIRO MODERNA 4X2 CARREGADEIRA	PC	44,302	8
014	REP. FLECHA MAIOR 4X2"1/2 CARREGADEIR	PC	47,005	8
015	REP. BOMBA HIDRAULICA CARREGADEIRA	PC	36,364	8
016	REP. GARRA SUCATEIRA	PC	15,013	8
017	REP. LANCA GUINCHO	PC	37,172	8
018	REP. GIRO GUINCHO	PC	19,086	8
019	REP. FLECHA GUINCHO	PC	57,294	8
020	REP. ESTABILIZADOR GUINCHO	PC	24,373	8
021	REP. EXTENSAO GUINCHO	PC	9,574	8
022	RASPADOR No.1 1"	PC	1,428	15
023	RASPADOR NO.3 1"1/2	PC	1,835	15
024	RASPADOR No.4 2"	PC	2,166	15
025	RASPADOR NO.5 2"1/2	PC	2,931	15
026	RASPADOR No.6 3"	PC	3,057	15
027	REPARO COM. BOSCH 6 ELEMENTOS	PC	54,925	8
028	REPARO COM. BOSCH 1 ELEMENTO	PC	13,158	8
029	REPARO COM. RACINE 6 ELEMENTOS	PC	5,045	8
030	REPARO BOMBA BOSCH	PC	11,936	8
030-O	REP. BOMBA BOSCH C/ RET. ORIG.	PC	21,647	8
031	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	26,949	8
031-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG.	PC	44,668	8
032	REPARO BOMBA HIDRAQUIP	PC	36,364	8
033	REP. BBA. COMERCIAL P-30	PC	41,918	8
034	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50	PC	40,985	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: HYVA				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO HYVA 7 ESTAG. HASTE Ø78 A 207 COMPLETO	PC	618,539	8
002	REPARO HYVA 6 ESTAG. Ø100 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	248,283	8
003	REPARO HYVA 6 ESTAG. Ø100 A 207 COMPLETO	PC	565,335	8
004	REPARO HYVA 5 ESTAG. Ø120 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	220,704	8
005	REPARO HYVA 5 ESTAG. Ø120 A 207 COMPLETO	PC	507,172	8
006	REPARO HYVA 5 ESTAG. Ø100 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	193,053	8
007	REPARO HYVA 5 ESTAG. Ø100 A 183 COMPLETO	PC	432,625	8
008	REPARO HYVA 4 ESTAG. Ø120 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	165,474	8
009	REPARO HYVA 4 ESTAG. Ø120 A 183 COMPLETO	PC	374,462	8
010	REPARO HYVA 4 ESTAG. Ø100 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	143,217	8
011	REPARO HYVA 4 ESTAG. Ø100 A 164 COMPLETO	PC	321,621	8
012	REPARO HYVA 3 ESTAG. Ø120 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	115,638	8
013	REPARO HYVA 3 ESTAG. Ø120 A 164 COMPLETO	PC	263,458	8
014	REPARO HYVA 7 ESTAG. Ø78 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	270,903	8
015	ANEL GUIA EM L 78,00 X 89,00 X 16,00 X 5,50	PC	7,646	5
016	ANEL GUIA EM L 99,00 X 110,00 X 16,00 X 5,50	PC	7,646	5
017	ANEL GUIA EM L 120,00 X 131,00 X 16,00 X 5,50	PC	10,194	5
018	ANEL GUIA EM L 141,00 X 152,00 X 16,00 X 5,50	PC	12,743	5
019	ANEL GUIA EM L 162,00 X 173,00 X 16,00 X 5,50	PC	14,018	5
020	ANEL GUIA EM L 183,00 X 194,00 X 16,00 X 5,50	PC	15,292	5
021	ANEL GUIA EM L 207,00 X 218,00 X 16,00 X 5,50	PC	19,370	5
022	GAXETA AG-4 78,00 X 88,00 X 13,50	PC	13,064	15
023	GAXETA AG-4 100,00 X 110,00 X 13,50	PC	15,483	15
024	GAXETA AG-4 120,00 X 130,00 X 13,50	PC	18,991	15
025	GAXETA AG-4 140,00 X 150,00 X 13,50	PC	20,684	15
026	GAXETA AG-4 164,00 X 174,00 X 13,50	PC	25,160	15
027	GAXETA AG-4 183,00 X 193,00 X 13,50	PC	28,547	15
028	GAXETA AG-4 207,00 X 217,00 X 13,50	PC	31,280	15
029	RASP. ESTRIADO 78,00 X 89,00 X 5,00-8,00	PC	9,556	15
030	RASP. ESTRIADO 100,00 X 110,00 X 5,00-8,00	PC	12,096	15
031	RASP. ESTRIADO 120,00 X 130,00 X 5,00-8,00	PC	14,515	15
032	RASP. ESTRIADO 140,00 X 150,00 X 5,00-8,00	PC	16,934	15
033	RASP. ESTRIADO 164,00 X 174,00 X 5,00-8,00	PC	19,354	15
034	RASP. ESTRIADO 183,00 X 193,00 X 5,00-8,00	PC	21,289	15
035	RASP. ESTRIADO 207,00 X 217,00 X 5,00-8,00	PC	23,950	15
036	REPARO HYVA 3 ESTAG. HASTE Ø 78 A 120 -	PC	185,649	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: IMAP

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REP. ELEVACAO 6200/8100	PC	96,378	8
002	REP. ELEV. 12000/16000/20000	PC	128,624	8
003	REP. INCLINACAO 6200/8100	PC	41,074	8
004	REP. INCLINACAO 12000/16000/20000	PC	96,378	8
005	REP. EXTENSAO 6200/8100/12000	PC	13,135	8
006	REP. EXTENSAO(LANCA) 16000/20000	PC	13,262	8
007	REP. SAPATA 6200/6500/8100	PC	27,845	8
008	REP. SAPATA 12000/16000/20000/25000	PC	35,644	8
009	REP. SAPATA AUXILIAR 20000/25000	PC	27,341	8
010	REP. GIRO 6200/8100/12000/16000/20000	PC	86,656	8
011	REP. GARRA 6200	PC	29,151	8
012	REPARO INCLINACAO 25000	PC	128,968	8
013	REPARO TORRE 20.000	PC	128,624	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: IMPLMATER

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
043026	REPARO PALETEIRA FEMC 2 TON.	PC	17,008	8
062031	REPARO DA SAPATA 750166	PC	24,183	8
062032	REPARO CIL. SAPATA - CF-5550	PC	28,713	8
062035	REPARO	PC	11,710	8
062036	REPARO IMPLMATER	PC	22,119	8
062038	REPARO TRASEIRO 750279	PC	19,578	8
062039	REPARO DA GARRA	PC	12,201	8
062040	REPARO CIL. FLECHA - CF-5550	PC	18,156	8
062052	REPARO CIL. DO BRACO - CF-5550	PC	29,354	8
062053	REPARO CIL. TELESCOPIO - CF-5550	PC	9,975	8
062054	REPARO DA GARRA - CF-5550	PC	18,480	8
062055	REPARO CIL. GIRO - CF-5550	PC	25,601	8
062056	REPARO	PC	10,374	8
062060	REPARO	PC	9,660	8
062061	REP. CIL. ESTABILIZADOR DA CF-1270 E CF-5550	PC	35,723	8
062062	REPARO	PC	41,663	8
062063	REPARO	PC	31,271	8
062064	REPARO DO BRACO - CF-1270	PC	50,788	8
062096	REPARO IMPLMATER GARRA 1270	PC	17,123	8
062817	REPARO DA GARRA - CF-1270	PC	30,917	8
750603	REPARO ROTATOR GV11	PC	42,832	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: MADAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
00001	RETENTOR 1.1/4 DA BOMBA RACINE	PC	5,907	8
00001-O	RETENTOR 1.1/4 DA BOMBA RACINE - ORIG.	PC	23,626	8
00002	RET. BOMBA RACINE 7/8	PC	6,037	8
00003	REPARO EXT. GUINCHO 13500	PC	17,724	8
00005	REPARO LANCA MENOR GUINCHO 13500	PC	64,814	8
00006	REPARO GIRO GUINCHO 13500	PC	86,656	8
00007	REPARO GARRA SUCATEIRA	PC	11,891	8
00007314-11	REP. ELEVACAO / INCLINACAO MD-5000	PC	30,539	8
00007339-11	REPARO	PC	16,939	8
00007341-11	REPARO	PC	21,868	8
00007343-11	REPARO	PC	10,330	8
00007357-11	REP. SAPATA MD-5000	PC	21,971	8
00007359-11	REP. GIRO MD-5000	PC	29,027	8
00008	REPARO ELEVACAO 11500	PC	72,962	8
00009	REPARO SAPATA DIANTEIRA 15500	PC	24,562	8
00010	REPARO ELEVACAO 15500	PC	78,058	8
00010087	REP.CIL.SAPATA 6100/6500/7300/8500	PC	24,562	8
00010089	REPARO DE ELEV. MD 10000	PC	72,962	8
00010090	REP. LANCA 10000	PC	59,028	8
00010092	REPARO FREIO MD-8A	PC	5,042	8
00010094	REPARO DIRECAO MD-8A	PC	9,853	8
00010100	REP. GIRO MD 7300	PC	21,958	8
00010101	REPARO ELEV. 7300/LANÇA 8A	PC	40,234	8
00010102	REP. INCLINACAO MD. 7300	PC	23,604	8
00010151	REPARO GIRO MD-8A	PC	28,878	8
00010152	REP. ESTABILIZADOR MD-8A (40 X 140)	PC	59,028	8
00010154	REPARO EXT.SAPATA MD-8A	PC	31,979	8
00010250	REPARO EXT. SAPATA 8100/10000	PC	12,811	8
00010309	REP. ELEV./ FLECHA 6100/10000	PC	59,028	8
00010310	REPARO GIRO 6100	PC	22,214	8
00010314	REP. INCLIN./ LANCA 6100	PC	25,397	8
00010576	REPARO GIRO 6500	PC	22,214	8
00010578	REPARO ELEVACAO 6500	PC	59,028	8
00010580	REPARO INCLINACAO 6500	PC	25,397	8
00010581	REPARO EXTENCAO 6500/8500/11500	PC	12,811	8
00011	REPARO INCLINACAO 20500	PC	88,025	8
00011027	REPARO GIRO 10000	PC	30,880	8
00012	CHEVRON DO REP. 30300300	PC	6,144	8
00017126	REPARO SAPATA 6500/8500/11500	PC	24,562	8
00017126-A	REPARO SAPATA TRAZEIRA 20500/25500	PC	24,562	8
00017188	REPARO ELEVACAO 8500	PC	67,818	8
00023721	REPARO EXTENCAO 20500	PC	27,877	8
00023722	REPARO ELEVACAO 20500	PC	88,918	8
00023723	REPARO SAPATA DIANTEIRA 20500	PC	33,729	8
00023738	REPARO INCLINACAO 11500	PC	59,028	8
00023760	REPARO INCL 30506	PC	90,357	8
00023764	REPARO INCLINACAO 8500	PC	38,640	8
00023768	REPARO INCLINACAO 15500	PC	75,546	8
00023769	REPARO EXTENCAO 15500/25500/30500	PC	19,997	8
00300151	REPARO	PC	2,253	8
00300153	REPARO	PC	2,889	8
00310104	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	26,949	8
00310104-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG.	PC	44,668	8
00310105	REPARO	PC	10,792	8
00320100	REPARO CIL. LAMINA (H: 1.5/8 C: 3.1/4)	PC	20,084	8
00320102	REPARO	PC	22,302	8
00320104	REPARO	PC	38,234	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: MADAL

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
00320106	REPARO	PC	53,982	8
00320108	REPARO	PC	43,766	8
00320110	REPARO	PC	14,923	8
00320128	REPARO	PC	28,627	8
00320130	REPARO	PC	30,845	8
00320133	REPARO	PC	14,448	8
00320135	REPARO	PC	5,028	8
00320139	REPARO	PC	24,998	8
00320144	REPARO	PC	15,815	8
00320146	REPARO	PC	20,976	8
00320148	REPARO	PC	30,086	8
00320150	REPARO	PC	43,766	8
00320151	REPARO	PC	44,471	8
00320152	REPARO	PC	44,471	8
00320153	REPARO	PC	31,859	8
00320154	REPARO	PC	74,195	8
20010114	REPARO BBA. HIDROVER (C/JUNTA)	PC	9,292	8
30300300	REPARO	PC	39,220	8
30400301	REPARO	PC	64,851	8
30400302	REPARO	PC	48,600	8
30400304	REPARO	PC	53,730	8
3210703	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	26,949	8
3210703-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG	PC	44,668	8
MD-20605	REPARO CIL. DA SAPATA	PC	23,088	8
MD11605	REPARO CIL. INCLINAÇÃO	PC	51,223	8
MD43607	REPARO	PC	76,012	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: MASAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO BRACO VALETADOR MASAL	PC	17,360	8
003	REP. IMAP VALETADOR	PC	14,313	8
003-A	REP. BRACO VALETADOR IMAP MODERNO	PC	25,117	8
004	1610 REP.ELEVACAO 12000/16000-GUINCHO	PC	99,315	8
005	2015 REP. ELEVACAO 20000-GUINCHO	PC	162,181	8
006	1611 REP.INCLINACAO 12000/16000-GUINC	PC	56,280	8
007	2016 REP.INCLINACAO 20000-GUINCHO	PC	99,315	8
008	1612 REP.EXTENSAO 12000/16000-GUINCHO	PC	19,141	8
009	2017 REP.EXTENSAO 20000-GUINCHO	PC	24,198	8
010	REP. SAPATA 12000/16000-GUINCHO (76 X 99)	PC	24,007	8
011	REP. SAPATA 20000-GUINCHO	PC	27,245	8
012	1614/2019 REP.GIRO 12000/16000/20000-	PC	57,104	8
013	REP. EXTENSAO SAPATA 20000-GUINCHO	PC	12,852	8
014	REPARO BRACO VALETADOR MASAL MODERNO	PC	22,145	8
015	REPARO CILINDRO BRACO 6500	PC	55,713	8
016	REPARO LANCA 6500	PC	25,759	8
017	REPARO LANCA EXTENSIVEL 6500	PC	13,231	8
018	REPARO GIRO 6500	PC	38,740	8
019	REPARO SAPATA 6500	PC	26,833	8
020	REPARO TORRE MODERNO E GARRA	PC	24,439	8
021	REPARO P/ CIL. 161.147 - (EXTENSAO)	PC	18,144	8
022	REPARO P/ CIL. 161.167 - (EXTENSAO)	PC	12,460	8
023	REPARO P/ CIL. 161.170 - (SAPATA)	PC	22,109	8
024	REPARO P/ CIL. 161.171 - (INCLINACAO)	PC	68,420	8
025	REPARO P/ CIL. 161.172 - (ELEVACAO)	PC	87,510	8
026	REPARO P/ CIL. 161.173 - (INCLINACAO)	PC	55,406	8
027	REPARO P/ CIL. 161.174 - (GIRO)	PC	53,740	8
028	REPARO P/ CIL. 161.180 - (ELEVACAO)	PC	96,122	8
029	REPARO P/ CIL. 161.181 - (EXTENSAO)	PC	18,144	8
030	REPARO P/ CIL. 161.182 - (GIRO)	PC	74,456	8
031	REPARO P/ CIL. 161.190 - (ELEVACAO)	PC	161,558	8
032	REPARO P/ CIL. 161.191 - (EXTENSAO)	PC	25,995	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: MUNCK				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	26,949	8
002	REP. COM. RACINE 1/2	PC	5,045	8
003	REP. COM. REXROTH	PC	38,830	8
004	CANECO FURO MAIOR	PC	33,132	8
005	CANECO FURO MENOR	PC	33,132	8
006	REP. COM. RACINE 3/8	PC	4,531	8
007	REP. BOMBA HIDRAQUIP	PC	36,364	8
008	REP. BOMBA REXROTH	PC	23,114	8
1-4001	REP. BRACO ANT.E LANCA 1050 , 1190 E 1590	PC	73,618	8
1-4021	REP.TELESCOPIO 540, 640-18, 1050,1190,1590	PC	17,473	8
1-4033	REP. BRACO ANT. E LANCA 1050, 1190 E 1590	PC	73,618	8
1-4041	REP.GIRO 1050, 1160 MOD.,1180, 1190 E 1590	PC	66,184	8
1-5222	REPARO	PC	40,804	8
1-6037	REP. TELESCOPIO 1180 ANTIGO	PC	65,929	8
1-7116	REP.TELESCOPIO 1180 MODERNO	PC	108,932	8
1-7340	REPARO	PC	66,488	8
1-7540	REPARO	PC	15,943	8
1-7563	REP. BRACO 1180 MODERNO	PC	94,946	8
1-960	REPARO	PC	40,386	8
114659	REP. LANCA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	39,131	8
114660	REP. TELESCOPIO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	14,931	8
114743	GRADE	PC	3,823	15
115355	REP. ROTATOR DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	14,655	8
116672	REP. GIRO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	42,816	8
116711	REP. BRACO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	63,844	8
13401-12	REP. SAPATA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	52,916	8
14424-1	REPARO	PC	29,060	8
14571-12	REP. ROTATOR CONTINUO DO FLOR.3047	PC	26,740	8
1525-003	REP. BRACO DA CARR.FLORESTAL 3047	PC	23,954	8
1525-007	REP. LANCA DA CARR. FLOR. 3047	PC	19,737	8
1525-014	REP.TELESCOPIO CARR. FLOR. 3047	PC	6,094	8
1525-016	REP.GARRA CARR. FLOR. 3047	PC	30,110	8
1525-024	REP. GIRO CARR. FLOR. 3047	PC	82,876	8
2-7175	REPARO	PC	11,756	8
25701136	REP. DO BRACO 540 E 640-18	PC	91,908	8
3-2273/75	REPARO DO BRACO 340	PC	27,739	8
3-2274	REPARO LANCA 340	PC	19,003	8
3-3021	RETENTOR DE COLUNA	PC	25,486	8
3-6460	REPARO	PC	44,041	8
3-7222	REPARO	PC	39,736	8
3856/48	REPARO RETRO M-300	PC	40,219	8
3857/46	REPARO LANCA RETRO M-300	PC	51,802	8
3857/47	REPARO BRACO M-300	PC	47,161	8
3857/48	REPARO GIRO RETRO M-300	PC	30,031	8
3857/54	REPARO SAPATA RETRO M-300	PC	51,802	8
4-1006	REPARO GIRO E LANCA 540	PC	39,874	8
4-1035	REPARO LANCA E GIRO 540	PC	39,874	8
4-1110	REP.SAPATA 540, 640,1050,1160M,1180/90, 1590	PC	49,685	8
4-2173	REPARO GIRO 340	PC	46,344	8
4-6457	REPARO	PC	44,041	8
7540-R7	REP.TELESCOPIO 540, 640-18, 1050,1190,1590	PC	17,269	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: PLANALTO

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO	PC	9,600	8
MHE02010004	REPARO	PC	25,547	8
MHE02010006	REPARO	PC	15,173	8
MHE02010007	REPARO	PC	25,289	8
MHE02010008	REPARO	PC	34,747	8
MHE02010009	REPARO	PC	20,146	8
MHE02010010	REPARO	PC	8,066	8
MHE02010011	REPARO	PC	20,184	8
MHE02010079	REPARO	PC	20,155	8
MHE02010088	REPARO	PC	20,413	8
MHE02010096	REPARO	PC	6,923	8
MHE02020001	REPARO	PC	12,197	8
MHE02020008	REPARO	PC	44,910	8
MHE02020010	REPARO	PC	9,600	8
MHE02020012	REPARO	PC	21,349	8
MHE02030001	REPARO	PC	91,007	8
MHE02030002	REPARO	PC	66,347	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 01/2009

Linha: VEGA SOPAVE

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
01-18-0458-01	REP. LEV. TRAZ. MARRUCCI	PC	5,556	8
01-18-0458-02	REP.LEV.TRAZ.HIDROVER. CORAL	PC	6,781	8
01-18-0459-01	REP. COMPAC. MARRUCCI	PC	34,855	8
01-18-0459-02	REP. COMPAC.VM HIDROVER. CORAL	PC	41,738	8
01-18-0460-01	REP. BASCUL.CONTAINER VM MARRUCCI	PC	10,896	8
01-18-0460-02	REP. BASCUL.CONTAINER VM HIDROVER	PC	9,062	8
01-18-0461-01	REP. CONCHA VM MARRUCCI	PC	12,374	8
01-18-0461-02	REP. CONCHA VM HIDROVER. CORAL	PC	11,232	8
01-18-0462-01	REP. TElesc. MARRUCCI	PC	43,893	8
01-18-0974-01	REP. GANCHO LAT.VM HOSP.MARRUCCI	PC	7,094	8
01-18-0974-02	REP. TAMPA TRAZ.VL HIDROVER. CORAL	PC	5,326	8
01-18-0976-01	REP. BASCUL.CONTAINER VL MARRUCCI	PC	19,018	8
01-18-0976-02	REP. BASCUL.CONTAINER VL HIDROVER	PC	15,176	8
01-18-0978-01	REP. PRENSA VL MARRUCCI	PC	20,593	8
01-18-0978-02	REP. PRENSA VL HIDROVER. CORAL	PC	29,257	8
01-18-0979-01	REP. BASCUL.CONT. SITA MARRUCCI	PC	13,062	8
01-18-0979-02	REP. BASCUL.CONT.SITA HIDROVER,CORAL	PC	25,557	8
01-18-0980-01	REP. LEME MARRUCCI	PC	22,507	8
01-18-0980-02	REP. LEME HIDROVER E CORAL	PC	37,796	8
01-18-1474-01	REP. COMPACTACAO CHL HIDROVER	PC	45,109	8
01-18-2209-01	REP. PRENSA VL. CORAL	PC	45,357	8



Linha: BASCULANTE				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
CORAL				
004	REPARO CORAL	PC	40,868	8
016	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS	PC	103,245	8
017	REPARO CORAL JUMBO 3 ESTAGIOS	PC	107,478	8
021	REPARO CORAL 6 ESTAGIOS	PC	151,275	8
023	REPARO CORAL 4 ESTAGIOS	PC	95,598	8
034	REP. CORAL 4 ESTAG. IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	143,485	8
035	REP. CORAL 4 ESTAG .IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	116,449	8
036	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR S/ GUIAS HASTE	PC	164,511	8
036-A	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 118 A 212	PC	197,745	8
037	REP. CORAL 7 ESTAG. IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	236,867	8
038	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 80A185	PC	182,607	8
038-A	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 100 A 212	PC	218,771	8
039	REP.CORAL 4 ESTAG.IMP.=CARRETA (COMPLETO)	PC	219,329	8
040	REP. CORAL 4 ESTAG. IMP.= TRACADO (COMPLETO)	PC	181,081	8
041	REP.CORAL 5 EST.IMP.=CARR COMPLETO HASTE	PC	252,589	8
042	REP.CORAL 5 EST IMP.=CARR COMPLETO HASTE	PC	301,625	8
043	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR. COMPLETO HASTE	PC	280,881	8
044	REP.CORAL 6 EST IMP=CARR COMPLETO HASTE	PC	334,885	8
045	REP.CORAL 7 ESTAG. IMP.= CARRETA - COMPLETO	PC	363,177	8
060	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 80,00 MM	PC	5,098	5
061	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 100,00 MM	PC	6,117	5
062	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 118,00 MM	PC	7,390	5
063	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 138,00 MM	PC	8,615	5
064	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 160,00 MM	PC	10,194	5
065	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 185,00 MM	PC	11,723	5
066	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 213,00 MM	PC	14,018	5
068	REPARO CORAL 6" MODERNO (HASTE 60 MM)	PC	16,875	8
069	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS REFORCADO	PC	143,628	8
IDEROL				
005	REPARO IDEROL	PC	40,868	8
MARRUCCI				
003	REPARO MARRUCCI = 8" ANTIGO	PC	40,725	8
003A	REPARO MARRUCCI = 7"	PC	36,786	8
003B	REPARO MARRUCCI = 8" MODERNO	PC	40,652	8
006	REPARO BOMBA MARRUCCI	PC	12,332	8
007	GAXETA 185 X 207 X 15	PC	20,389	15
008	GAXETA 60 X 70	PC	4,588	15
009	RASPADOR 60	PC	2,804	15
010	ANEL ORING 202 X 3,5	PC	1,835	8
011	ANEL ORING 47 X 3,5	PC	0,281	8
012	GAXETA AG-7 7 X 8 X 1/2	PC	31,859	15
013	RASPADOR 2 1/2" PU	PC	4,355	15
014	ANEL ORING 190 X 6,0	PC	3,313	8
015	ANEL ORING 63 X 5,8	PC	1,198	8
018	REPARO MARRUCCI 5 ESTAGIOS	PC	90,225	8
019	REPARO MARRUCCI 4 ESTAGIOS	PC	63,718	8
022	REPARO MARRUCCI = 6" ANTIGO	PC	23,863	8
024	REPARO BBA.MARRUCCI MOD. BHM-100	PC	24,286	8
025	REPARO BBA. MARRUCCI MOD. BHM-250	PC	26,596	8
026	REPARO MARRUCCI 6" MODERNO	PC	22,579	8



Linha: BASCULANTE				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
MARRUCCI (continuação)				
027	REP.4 ESTAG. MARRUCCI IMP.=CARRETA(COMPLETO)	PC	234,232	8
028	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	129,738	8
029	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = TRACADO	PC	198,177	8
030	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	108,975	8
031	REP. 5 ESTAG. MARRUCCI IMP. = (COMPLETO)	PC	269,275	8
032	REP.5 ESTAG. MARRUCCI IMP. (S/GUIAS)	PC	149,489	8
046	GUIA LISA MARRUCCI 105,00 X 19,00 X 3,00	PC	4,596	5
047	GUIA LISA MARRUCCI 126,00 X 19,00 X 3,00	PC	5,564	5
048	GUIA LISA MARRUCCI 147,00 X 19,00 X 3,00	PC	6,532	5
049	GUIA LISA MARRUCCI 168,00 X 19,00 X 3,00	PC	7,620	5
050	GUIA LISA MARRUCCI 189,00 X 19,00 X 3,00	PC	9,677	5
051	GUIA MARRUCCI EM L 71 X 16 X 5,50	PC	6,117	5
052	GUIA MARRUCCI EM L 89 X 16 X 5,50	PC	7,646	5
053	GUIA MARRUCCI EM L 110 X 16 X 5,50	PC	7,646	5
054	GUIA MARRUCCI EM L 131 X 16 X 5,50	PC	10,194	5
055	GUIA MARRUCCI EM L 152 X 16 X 5,50	PC	12,743	5
056	GUIA MARRUCCI EM L 173 X 16 X 5,50	PC	14,018	5
057	GUIA MARRUCCI EM L 194 X 16 X 5,50	PC	15,292	5
058	GUIA MARRUCCI EM L 218 X 16 X 5,50	PC	19,370	5
059	GUIA MARRUCCI EM L 242 X 16 X 5,50	PC	20,389	5
070	REP.BBA.MARRUCI BHM200 3883/3874/3885/4596	PC	21,344	8
071	REP.BBA.MARRUCCI MODERNA LINHA 200	PC	19,634	8
RANDON RODOVIARIO				
001	REPARO RANDON RODOVIARIO	PC	30,040	8
002	REPARO RANDON RODOVIARIO 3 ESTAGIOS	PC	107,478	8
020	REPARO RANDON 6 ESTAGIOS	PC	99,018	8
033	REP.RANDON 5 ESTAG. REFORCADO	PC	97,779	8
067	REPARO RANDON RK-425 (3 ESTAGIOS)	PC	123,849	8