



AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda

LISTA DE PREÇOS – REF.: 07/2010

ÍNDICE

Linha Basculante e Guinchos	Página
Basculante	3
Caminhão de lixo	5
Comercial	5
Hidrogru	5
Hima	6
Hiva	6
Imap	7
Implemater	7
Madal	8
Masal	9
Munck	10
Planalto	11
Vaga Sopave	11


AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda.
LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010
Linha: BASCULANTE

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
COROL				
004	REPARO CORAL	PC	40,982	8
016	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS	PC	103,412	8
017	REPARO CORAL JUMBO 3 ESTAGIOS	PC	107,657	8
021	REPARO CORAL 6 ESTAGIOS	PC	151,352	8
023	REPARO CORAL 4 ESTAGIOS	PC	95,765	8
034	REP. CORAL 4 ESTAG. IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	143,537	8
035	REP. CORAL 4 ESTAG .IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	116,490	8
036	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR S/ GUIAS HASTE	PC	164,563	8
036-A	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 118 A 212	PC	197,805	8
037	REP. CORAL 7 ESTAG. IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	236,927	8
038	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 80A185	PC	182,659	8
038-A	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 100 A 212	PC	218,831	8
039	REP.CORAL 4 ESTAG.IMP.=CARRETA (COMPLETO)	PC	219,381	8
040	REP. CORAL 4 ESTAG. IMP.= TRACADO (COMPLETO)	PC	181,122	8
041	REP.CORAL 5 EST.IMP.=CARR COMPLETO HASTE	PC	252,641	8
042	REP.CORAL 5 EST IMP.=CARR COMPLETO HASTE	PC	301,685	8
043	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR. COMPLETO HASTE	PC	280,933	8
044	REP.CORAL 6 EST IMP=CARR COMPLETO HASTE	PC	334,945	8
045	REP.CORAL 7 ESTAG. IMP.= CARRETA - COMPLETO	PC	363,237	8
060	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 80,00 MM	PC	5,098	5
061	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 100,00 MM	PC	6,117	5
062	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 118,00 MM	PC	7,390	5
063	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 138,00 MM	PC	8,615	5
064	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 160,00 MM	PC	10,194	5
065	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 185,00 MM	PC	11,723	5
066	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 213,00 MM	PC	14,018	5
068	REPARO CORAL 6" MODERNO (HASTE 60 MM)	PC	16,921	8
069	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS REFORCADO	PC	143,705	8
IDER				
005	REPARO IDEROL	PC	40,982	8
MARRUCCI				
003	REPARO MARRUCCI = 8 ANTIGO	PC	40,834	8
003A	REPARO MARRUCCI = 7	PC	36,903	8
003B	REPARO MARRUCCI = 8" MODERNO	PC	41,165	8
006	REPARO BOMBA MARRUCCI	PC	12,365	8
007	GAXETA 185 X 207 X 15	PC	20,389	15
008	GAXETA 60 X 70	PC	4,588	15
009	RASPADOR 60	PC	2,804	15
010	ANEL ORING 202 X 3,5	PC	1,891	8
011	ANEL ORING 47 X 3,5	PC	0,290	8
012	GAXETA AG-7 7 X 8 X 1/2	PC	31,859	15
013	RASPADOR 2 1/2" PU	PC	4,355	15
014	ORING NITRILICA 190,00 X 6.00	PC	3,826	8
015	ORING NITRILICA 63,50 X 6,00	PC	0,794	8
018	REPARO MARRUCCI 5 ESTAGIOS	PC	90,225	8
019	REPARO MARRUCCI 4 ESTAGIOS	PC	63,718	8
020	REPARO RANDON 6 ESTAGIOS	PC	99,018	8



AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda.

LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: BASCULANTE

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
MARRUCCI (continuação)				
022	REPARO MARRUCCI = 6 ANTIGO	PC	23,549	8
024	REPARO BBA.MARRUCCI MOD. BHM-100	PC	20,945	8
025	REPARO BBA. MARRUCCI MOD. BHM-250	PC	20,749	8
026	REPARO MARRUCCI 6" MODERNO	PC	22,633	8
027	REP.4 ESTAG. MARRUCCI IMP.=CARRETA(COMPLETO)	PC	234,290	8
028	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	129,796	8
029	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = TRACADO	PC	198,222	8
030	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	109,020	8
031	REP. 5 ESTAG. MARRUCCI IMP. = (COMPLETO)	PC	269,333	8
032	REP.5 ESTAG. MARRUCCI IMP. (S/GUIAS)	PC	149,547	8
046	GUIA LISA MARRUCCI 105,00 X 19,00 X 3,00	PC	4,596	5
047	GUIA LISA MARRUCCI 126,00 X 19,00 X 3,00	PC	5,564	5
048	GUIA LISA MARRUCCI 147,00 X 19,00 X 3,00	PC	6,532	5
049	GUIA LISA MARRUCCI 168,00 X 19,00 X 3,00	PC	7,620	5
050	GUIA LISA MARRUCCI 189,00 X 19,00 X 3,00	PC	9,677	5
051	GUIA MARRUCCI EM L 71 X 16 X 5,50	PC	6,117	5
052	GUIA MARRUCCI EM L 89 X 16 X 5,50	PC	7,646	5
053	GUIA MARRUCCI EM L 110 X 16 X 5,50	PC	7,646	5
054	GUIA MARRUCCI EM L 131 X 16 X 5,50	PC	10,194	5
055	GUIA MARRUCCI EM L 152 X 16 X 5,50	PC	12,743	5
056	GUIA MARRUCCI EM L 173 X 16 X 5,50	PC	14,018	5
057	GUIA MARRUCCI EM L 194 X 16 X 5,50	PC	15,292	5
058	GUIA MARRUCCI EM L 218 X 16 X 5,50	PC	19,370	5
059	GUIA MARRUCCI EM L 242 X 16 X 5,50	PC	20,389	5
070	REP.BBA.MARRUCI BHM200 3883/3874/3885/4596	PC	21,385	8
071	REP.BBA.MARRUCCI MODERNA LINHA 200	PC	19,736	8
RANDON RODOVIARIO				
001	REPARO RANDON RODOVIARIO	PC	30,110	8
002	REPARO RANDON RODOVIARIO 3 ESTAGIOS	PC	107,657	8
033	REP.RANDON 5 ESTAG. REFORCADO	PC	97,779	8
067	REPARO RANDON RK-425 (3 ESTAGIOS)	PC	123,965	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: CAMINHÃO DE LIXO				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO COMPACTADOR EQUITRAN	PC	30,751	8
002	REP. TRANSPORTADOR EQUITRAN	PC	30,420	8
003	REP. TAMPA EQUITRAN	PC	9,979	8
004	REP. CONTAINER EQUITRAN	PC	9,072	8
005	REP. DA PRENSA ENTERPA	PC	35,753	8
006	REP. COMPACTADOR ENTERPA	PC	29,514	8
007	REPARO TRANSPORTADOR ENTERPA	PC	28,878	8
008	REP. DA TAMPA ENTERPA	PC	10,464	8
009	REP. DO LEME ENTERPA	PC	25,516	8
010	REP. TELESCÓPICO 3 EST. ENTERPA	PC	43,973	8
011	REP. DO CONTAINER ENTERPA	PC	25,788	8
012	REP. TRAN.USIMECA 1211202/1211228	PC	13,319	8
013	REP. COMPACTADOR USIMECA 1211215	PC	20,453	8
014	REP. CONT.USIMECA 1211205	PC	8,605	8
015	REP. DA TAMPA USIMECA 1211210	PC	10,179	8
016	REP. TELESCÓPICO 3 EST. USIMECA 12113	PC	35,299	8
017	REPARO DO LEVANTE USIMECA E.Z.C.200	PC	6,882	8
018	REP. CIL.LATERAL CONT. CH-12000 E CH-	PC	9,628	8
019	REP.USIMECA 1211215	PC	17,738	8
020	REP. CIL TAMPA CIMEL	PC	13,061	8
021	REP. CIL CAIXA COMPCTADORA CIMEL	PC	16,766	8

Linha: COMERCIAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
0000026165	REPARO MOTOR M 365 SIMPLES	PC	98,830	8
0000026359	REPARO BOMBA P 365 TRIPLA	PC	101,766	8
0000026697	REPARO BOMBA P 365 SIMPLES	PC	33,922	8
001	REPARO MOTOR M-30	PC	58,271	8
002	REPARO MOTOR PARKER	PC	62,466	8
003	REPARO BOMBA COMERCIAL P-75	PC	89,118	8
302.2309.900-2	REP. BBA. P-30 DUPLA (MOTOR CUMMINS)	PC	67,869	8
391.1801.008	REPARO MOTOR M 365 SIMPLES	PC	77,470	8
391.1801.056	REPARO MOTOR M-50	PC	77,722	8
391.1802.016	REPARO BOMBA P 350 SIMPLES	PC	29,550	8
391.1802.112-B	REP. BBA. COMERCIAL. P-30 (RET. BORR.)	PC	32,238	8
391.1802.112-V	REP. BOMBA COML. P-30 - (RET. VITON)	PC	38,814	8
391.1802.174	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50 - BORR.	PC	37,681	8
391.1822.079	REP BOMBA PARKER P 315	PC	40,623	8
391.1822.097	REPARO BOMBA PARKER P-11	PC	20,250	8
391.1823.146	REPARO	PC	3,315	8
391.1873.040	REPARO	PC	2,263	8
391.2585.006	RASPADOR BRONZE P-30	PC	12,743	8
391.2585.009	RASPADOR BRONZE P-50	PC	15,292	8
391.2883.058	RETENTOR BAG (P-30) 27,00 X 42,90 X 7,90	PC	3,183	8
391.2883.094	RETENTOR ESP. (MOTOR M-75) 34,92 X 53,97 X 9,50	PC	49,670	8
391.2883.096	RETENTOR ESP. (MOTOR C-101) 28,60 X 47,60 X 8,70	PC	35,061	8
391.2883.103	RETENTOR BAG (P-50) 31,70 X 50,80 X 8,00	PC	3,784	8
391.2883.107	RETENTOR 25,40 X 42,80 X 7,90 BAG NBR	PC	4,819	8
391.2883.115	RET ESP. (MOTOR M-50/51/350) 31,70 X 50,80 X 9,50	PC	43,825	8
391.2883.119	RETENTOR ESP. (MOTOR M-30) 25,40 X 42,86 X 9,50	PC	29,216	8

Linha: HIDROGRU				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REP. LANCA HIDROGRU	PC	48,226	8
002	REP. TELESCÓPICA HIDROGRU	PC	14,384	8
003	REP. ESTABILIDADOR HIDROGRU	PC	20,000	8
004	REP. GIRO HIDROGRU	PC	11,824	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: HIDROGRU				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
005	REP. FLECHA HIDROGRU	PC	48,226	8
Linha: HIMA				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REP. GARRA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	26,648	8
002	REP. LANCA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,914	8
003	REP. FLECHA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,914	8
004	REP. GIRO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	37,914	8
005	REP. RASTELO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	31,165	8
006	REP. DIRECAO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	31,165	8
007	REP. GARRA MODERNA CARREGADEIRA	PC	27,540	8
008	REP. LANCA MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,034	8
009	REP. FLECHA MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,034	8
010	REP. GIRO MODERNA CARREGADEIRA	PC	39,034	8
011	REP. RASTELO MODERNA CARREGADEIRA	PC	32,057	8
012	REP. DIRECAO MODERNA CARREGADEIRA	PC	32,057	8
013	REP. GIRO MODERNA 4X2 CARREGADEIRA	PC	44,341	8
014	REP. FLECHA MAIOR 4X2"1/2 CARREGADEIR	PC	47,044	8
015	REP. BOMBA HIDRAULICA CARREGADEIRA	PC	30,816	8
016	REP. GARRA SUCATEIRA	PC	15,043	8
017	REP. LANCA GUINCHO	PC	37,217	8
018	REP. GIRO GUINCHO	PC	19,125	8
019	REP. FLECHA GUINCHO	PC	57,354	8
020	REP. ESTABILIZADOR GUINCHO	PC	24,412	8
021	REP. EXTENSAO GUINCHO	PC	9,593	8
022	RASPADOR No.1 1"	PC	1,428	15
023	RASPADOR NO.3 1"1/2	PC	1,835	15
024	RASPADOR No.4 2"	PC	2,166	15
025	RASPADOR NO.5 2"1/2	PC	2,931	15
026	RASPADOR No.6 3"	PC	3,057	15
027	REPARO COM. BOSCH 6 ELEMENTOS	PC	54,994	8
028	REPARO COM. BOSCH 1 ELEMENTO	PC	13,173	8
029	REPARO COM. RACINE 6 ELEMENTOS	PC	5,161	8
030	REPARO BOMBA BOSCH	PC	11,304	8
030-O	REP. BOMBA BOSCH C/ RET. ORIG.	PC	23,071	8
031	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	25,469	8
031-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG.	PC	47,358	8
032	REPARO BOMBA HIDRAQUIP	PC	30,816	8
033	REP. BBA. COMERCIAL P-30	PC	38,814	8
034	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50	PC	37,681	8
Linha: HYVA				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO HYVA 7 ESTAG. HASTE 78 A 207 COMPLETO	PC	618,539	8
002	REPARO HYVA 6 ESTAG. 100 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	248,283	8
003	REPARO HYVA 6 ESTAG. 100 A 207 COMPLETO	PC	565,335	8
004	REPARO HYVA 5 ESTAG. 120 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	220,704	8
005	REPARO HYVA 5 ESTAG. 120 A 207 COMPLETO	PC	507,172	8
006	REPARO HYVA 5 ESTAG. 100 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	193,053	8
007	REPARO HYVA 5 ESTAG. 100 A 183 COMPLETO	PC	432,625	8
008	REPARO HYVA 4 ESTAG. 120 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	165,474	8
009	REPARO HYVA 4 ESTAG. 120 A 183 COMPLETO	PC	374,462	8
010	REPARO HYVA 4 ESTAG. 100 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	143,217	8
011	REPARO HYVA 4 ESTAG. 100 A 164 COMPLETO	PC	321,621	8
012	REPARO HYVA 3 ESTAG. 120 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	115,638	8
013	REPARO HYVA 3 ESTAG. 120 A 164 COMPLETO	PC	263,458	8
014	REPARO HYVA 7 ESTAG. 78 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	270,903	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: HYVA					
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI	
015	ANEL GUIA EM L 78,00 X 89,00 X 16,00 X 5,50	PC	7,646	5	
016	ANEL GUIA EM L 99,00 X 110,00 X 16,00 X 5,50	PC	7,646	5	
017	ANEL GUIA EM L 120,00 X 131,00 X 16,00 X 5,50	PC	10,194	5	
018	ANEL GUIA EM L 141,00 X 152,00 X 16,00 X 5,50	PC	12,743	5	
019	ANEL GUIA EM L 162,00 X 173,00 X 16,00 X 5,50	PC	14,018	5	
020	ANEL GUIA EM L 183,00 X 194,00 X 16,00 X 5,50	PC	15,292	5	
021	ANEL GUIA EM L 207,00 X 218,00 X 16,00 X 5,50	PC	19,370	5	
022	GAXETA AG-4 78,00 X 88,00 X 13,50	PC	13,064	15	
023	GAXETA AG-4 100,00 X 110,00 X 13,50	PC	15,483	15	
024	GAXETA AG-4 120,00 X 130,00 X 13,50	PC	18,991	15	
025	GAXETA AG-4 140,00 X 150,00 X 13,50	PC	20,684	15	
026	GAXETA AG-4 164,00 X 174,00 X 13,50	PC	25,160	15	
027	GAXETA AG-4 183,00 X 193,00 X 13,50	PC	28,547	15	
028	GAXETA AG-4 207,00 X 217,00 X 13,50	PC	31,280	15	
029	RASP. ESTRIADO 78,00 X 89,00 X 5,00-8,00	PC	9,556	15	
030	RASP. ESTRIADO 100,00 X 110,00 X 5,00-8,00	PC	12,096	15	
031	RASP. ESTRIADO 120,00 X 130,00 X 5,00-8,00	PC	14,515	15	
032	RASP. ESTRIADO 140,00 X 150,00 X 5,00-8,00	PC	16,934	15	
033	RASP. ESTRIADO 164,00 X 174,00 X 5,00-8,00	PC	19,354	15	
034	RASP. ESTRIADO 183,00 X 193,00 X 5,00-8,00	PC	21,289	15	
035	RASP. ESTRIADO 207,00 X 217,00 X 5,00-8,00	PC	23,950	15	
036	REPARO HYVA 3 ESTAG. HASTE 78 A 120 - TRUCADO	PC	185,649	8	

Linha: IMAP					
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI	
001	REP. ELEVACAO 6200/8100	PC	96,501	8	
002	REP. ELEV. 12000/16000/20000	PC	128,799	8	
003	REP. INCLINACAO 6200/8100	PC	41,144	8	
004	REP. INCLINACAO 12000/16000/20000	PC	96,501	8	
005	REP. EXTENSAO 6200/8100/12000	PC	13,152	8	
006	REP. EXTENSAO(LANCA) 16000/20000	PC	13,282	8	
007	REP. SAPATA 6200/6500/8100	PC	27,920	8	
008	REP. SAPATA 12000/16000/20000/25000	PC	35,719	8	
009	REP. SAPATA AUXILIAR 20000/25000	PC	27,400	8	
010	REP. GIRO 6200/8100/12000/16000/20000	PC	86,656	8	
011	REP. GARRA 6200	PC	29,199	8	
012	REPARO INCLINACAO 25000	PC	129,154	8	
013	REPARO TORRE 20.000	PC	128,799	8	

Linha: IMPLMATER					
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI	
043026	REPARO PALETEIRA FEMC 2 TON.	PC	14,926	8	
062031	REPARO DA SAPATA 750166	PC	24,206	8	
062032	REPARO CIL. SAPATA - CF-5550	PC	28,737	8	
062035	REPARO	PC	11,727	8	
062036	REPARO IMPLMATER	PC	22,134	8	
062038	REPARO TRASEIRO 750279	PC	19,606	8	
062039	REPARO DA GARRA	PC	12,220	8	
062040	REPARO CIL. FLECHA - CF-5550	PC	18,210	8	
062052	REPARO CIL. DO BRACO - CF-5550	PC	29,424	8	
062053	REPARO CIL. TELESCOPIO - CF-5550	PC	9,992	8	
062054	REPARO DA GARRA - CF-5550	PC	18,538	8	
062055	REPARO CIL. GIRO - CF-5550	PC	25,670	8	
062056	REPARO	PC	10,384	8	
062060	REPARO	PC	9,689	8	
062061	REP. CIL. ESTABILIZADOR DA CF-1270 E CF-5550	PC	35,916	8	
062062	REPARO	PC	41,890	8	



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: IMPLMATER				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
062063	REPARO	PC	31,313	8
062064	REPARO DO BRACO - CF-1270	PC	50,908	8
062096	REPARO IMPLMATER GARRA 1270	PC	17,188	8
062817	REPARO DA GARRA - CF-1270	PC	31,298	8
750603	REPARO ROTATOR GV11	PC	42,871	8
Linha: MADAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
00001	RETENTOR 1.1/4 DA BOMBA RACINE	PC	4,407	8
00001-O	RETENTOR 1.1/4 DA BOMBA RACINE - ORIG.	PC	26,296	8
00002	RET. BOMBA RACINE 7/8	PC	2,994	8
00003	REPARO EXT. GUINCHO 13500	PC	17,737	8
00005	REPARO LANCA MENOR GUINCHO 13500	PC	64,865	8
00006	REPARO GIRO GUINCHO 13500	PC	86,656	8
00007	REPARO GARRA SUCATEIRA	PC	11,908	8
00007314-11	REP. ELEVACAO / INCLINACAO MD-5000	PC	30,566	8
00007339-11	REPARO	PC	16,954	8
00007341-11	REPARO	PC	21,883	8
00007343-11	REPARO	PC	10,342	8
00007357-11	REP. SAPATA MD-5000	PC	21,988	8
00007359-11	REP. GIRO MD-5000	PC	29,056	8
00008	REPARO ELEVACAO 11500	PC	73,019	8
00009	REPARO SAPATA DIANTEIRA 15500	PC	24,600	8
00010	REPARO ELEVACAO 15500	PC	78,115	8
00010087	REP.CIL.SAPATA 6100/6500/7300/8500	PC	24,600	8
00010089	REPARO DE ELEV. MD 10000	PC	73,019	8
00010090	REP. LANCA 10000	PC	59,071	8
00010092	REPARO FREIO MD-8A	PC	5,066	8
00010094	REPARO DIRECAO MD-8A	PC	9,873	8
00010100	REP. GIRO MD 7300	PC	21,984	8
00010101	REPARO ELEV. 7300/LANÇA 8A	PC	40,278	8
00010102	REP. INCLINACAO MD. 7300	PC	23,639	8
00010151	REPARO GIRO MD-8A	PC	28,926	8
00010152	REP. ESTABILIZADOR MD-8A (40 X 140)	PC	59,071	8
00010154	REPARO EXT.SAPATA MD-8A	PC	32,024	8
00010250	REPARO EXT. SAPATA 8100/10000	PC	12,825	8
00010309	REP. ELEV./ FLECHA 6100/10000	PC	59,071	8
00010310	REPARO GIRO 6100	PC	22,240	8
00010314	REP. INCLIN./ LANCA 6100	PC	25,590	8
00010576	REPARO GIRO 6500	PC	22,240	8
00010578	REPARO ELEVACAO 6500	PC	59,071	8
00010580	REPARO INCLINACAO 6500	PC	25,590	8
00010581	REPARO EXTENCAO 6500/8500/11500	PC	12,825	8
00011	REPARO INCLINACAO 20500	PC	88,157	8
00011027	REPARO GIRO 10000	PC	30,906	8
00012	CHEVRON DO REP. 30300300	PC	6,144	8
00017126	REPARO SAPATA 6500/8500/11500	PC	24,600	8
00017126-A	REPARO SAPATA TRAS. 20500/25500	PC	24,600	8
00017188	REPARO ELEVACAO 8500	PC	67,880	8
00023721	REPARO EXTENCAO 20500	PC	27,901	8
00023722	REPARO ELEVACAO 20500	PC	89,050	8
00023723	REPARO SAPATA DIANTEIRA 20500	PC	33,764	8
00023738	REPARO INCLINACAO 11500	PC	59,071	8
00023760	REPARO INCL 30506	PC	90,483	8
00023764	REPARO INCLINACAO 8500	PC	38,691	8
00023768	REPARO INCLINACAO 15500	PC	75,599	8
00023769	REPARO EXTENCAO 15500/25500/30500	PC	20,012	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: MADAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
00300151	REPARO	PC	2,288	8
00300153	REPARO	PC	2,943	8
00310104	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	25,469	8
00310104-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG.	PC	47,358	8
00310105	REPARO	PC	9,632	8
00320100	REPARO CIL. LAMINA (H: 1.5/8 C: 3.1/4)	PC	20,099	8
00320102	REPARO	PC	22,319	8
00320104	REPARO	PC	38,260	8
00320106	REPARO	PC	54,013	8
00320108	REPARO	PC	43,792	8
00320110	REPARO	PC	14,937	8
00320128	REPARO	PC	28,651	8
00320130	REPARO	PC	30,871	8
00320133	REPARO	PC	14,462	8
00320135	REPARO	PC	3,273	8
00320139	REPARO	PC	25,022	8
00320144	REPARO	PC	15,829	8
00320146	REPARO	PC	20,991	8
00320148	REPARO	PC	30,101	8
00320150	REPARO	PC	43,792	8
00320151	REPARO	PC	44,663	8
00320152	REPARO	PC	44,663	8
00320153	REPARO	PC	31,885	8
00320154	REPARO	PC	74,224	8
20010114	REPARO BBA. HIDROVER (C/ JUNTA)	PC	8,115	8
30300300	REPARO	PC	39,260	8
30400301	REPARO	PC	65,313	8
30400302	REPARO	PC	48,952	8
30400304	REPARO	PC	53,785	8
3210703	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	25,469	8
3210703-O	REP. BBA. RACINE C/ RET. (1.1/4) - ORIG	PC	47,358	8
MD-20605	REPARO CIL. DA SAPATA	PC	23,137	8
MD11605	REPARO CIL. INCLINAÇÃO	PC	51,290	8
MD43607	REPARO DA LANCA E ELEVACAO	PC	76,230	8
Linha: MASAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO BRACO VALETADOR MASAL	PC	17,397	8
003	REP. IMAP VALETADOR	PC	14,332	8
003-A	REP. BRACO VALETADOR IMAP MODERNO	PC	25,173	8
004	1610 REP.ELEVACAO 12000/16000-GUINCHO	PC	99,373	8
005	2015 REP. ELEVACAO 20000-GUINCHO	PC	162,263	8
006	1611 REP.INCLINACAO 12000/16000-GUINC	PC	56,325	8
007	2016 REP.INCLINACAO 20000-GUINCHO	PC	99,373	8
008	1612 REP.EXTENSAO 12000/16000-GUINCHO	PC	19,159	8
009	2017 REP.EXTENSAO 20000-GUINCHO	PC	28,233	8
010	REP. SAPATA 12000/16000-GUINCHO (76 X 99)	PC	24,047	8
011	REP. SAPATA 20000-GUINCHO	PC	27,285	8
012	1614/2019 REP.GIRO 12000/16000/20000-	PC	57,136	8
013	REP. EXTENSAO SAPATA 20000-GUINCHO	PC	12,854	8
014	REPARO BRACO VALETADOR MASAL MODERNO	PC	22,172	8
015	REPARO CILINDRO BRACO 6500	PC	55,749	8
016	REPARO LANCA 6500	PC	25,781	8
017	REPARO LANCA EXTENSIVEL 6500	PC	13,248	8
018	REPARO GIRO 6500	PC	38,740	8
019	REPARO SAPATA 6500	PC	26,863	8
020	REPARO TORRE MODERNO E GARRA	PC	24,466	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: MASAL				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
021	REPARO P/ CIL. 161.147 - (EXTENSAO)	PC	18,165	8
022	REPARO P/ CIL. 161.167 - (EXTENSAO)	PC	12,478	8
023	REPARO P/ CIL. 161.170 - (SAPATA)	PC	22,156	8
024	REPARO P/ CIL. 161.171 - (INCLINACAO)	PC	68,523	8
025	REPARO P/ CIL. 161.172 - (ELEVACAO)	PC	87,876	8
026	REPARO P/ CIL. 161.173 - (INCLINACAO)	PC	55,501	8
027	REPARO P/ CIL. 161.174 - (GIRO)	PC	53,740	8
028	REPARO P/ CIL. 161.180 - (ELEV. / INCLIN.)	PC	98,276	8
029	REPARO P/ CIL. 161.181 - (EXTENSAO)	PC	18,165	8
030	REPARO P/ CIL. 161.182 - (GIRO)	PC	74,456	8
031	REPARO P/ CIL. 161.190 - (ELEVACAO)	PC	161,893	8
032	REPARO P/ CIL. 161.191 - (EXTENSAO)	PC	26,022	8
033	REPARO P/ CIL. 161160 - (GIRO)	PC	26,870	8
034	REPARO P/ CIL. 161165 - (LEVANTE)	PC	26,770	8
035	REPARO P/ CIL. 161166 - (INCLIN. E SAPATA)	PC	18,165	8
036	REPARO P/ CIL. 161169 - (INCLINACAO)	PC	24,844	8
037	REPARO P/ CIL. 161192 - (INCLINACAO)	PC	104,530	8
038	REPARO P/ CIL. 161193 - (SAPATA)	PC	27,698	8
Linha: MUNCK				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
001	REPARO BOMBA RACINE 1.1/4	PC	25,469	8
002	REP. COM. RACINE 1/2	PC	5,161	8
003	REP. COM. REXROTH	PC	38,350	8
004	CANECO FURO MAIOR	PC	33,132	8
005	CANECO FURO MENOR	PC	33,132	8
006	REP. COM. RACINE 3/8	PC	4,637	8
007	REP. BOMBA HIDRAQUIP	PC	30,816	8
008	REP. BOMBA REXROTH	PC	19,022	8
1-4001	REP. BRACO ANTE LANCA 1050 , 1190 E 1590	PC	74,532	8
1-4021	REP. TELESCOPIO 540, 640-18, 1050, 1190, 1590	PC	17,510	8
1-4033	REP. BRACO ANT. E LANCA 1050, 1190 E 1590	PC	74,532	8
1-4041	REP. GIRO 1050, 1160 MOD., 1180, 1190 E 1590	PC	66,352	8
1-5222	REPARO	PC	39,374	8
1-6037	REP. TELESCOPIO 1180 ANTIGO	PC	66,019	8
1-7116	REP. TELESCOPIO 1180 MODERNO	PC	109,040	8
1-7340	REPARO	PC	66,557	8
1-7540	REPARO	PC	15,980	8
1-7563	REP. BRACO 1180 MODERNO	PC	95,735	8
1-960	REPARO	PC	39,459	8
114659	REP. LANCA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	39,137	8
114660	REP. TELESCOPIO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	14,933	8
114743	GRADE	PC	3,823	15
115355	REP. ROTATOR DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	14,302	8
116672	REP. GIRO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	42,816	8
116711	REP. BRACO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	63,844	8
13401-12	REP. SAPATA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	53,065	8
14424-1	REPARO	PC	28,633	8
14571-12	REP. ROTATOR CONTINUO DO FLOR. 3047	PC	26,587	8
1525-003	REP. BRACO DA CARR. FLORESTAL 3047	PC	24,622	8
1525-007	REP. LANCA DA CARR. FLOR. 3047	PC	20,216	8
1525-014	REP. TELESCOPIO CARR. FLOR. 3047	PC	6,090	8
1525-016	REP. GARRA CARR. FLOR. 3047	PC	29,978	8
1525-024	REP. GIRO CARR. FLOR. 3047	PC	83,134	8
2-7175	REPARO	PC	11,769	8
25701136	REP. DO BRACO 540 E 640-18	PC	91,908	8
3-2273/75	REPARO DO BRACO 340	PC	27,762	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: MUNCK				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
3-2274	REPARO LANCA 340	PC	19,019	8
3-3021	RETENTOR DE COLUNA	PC	25,486	8
3-6460	REPARO	PC	44,680	8
3-7222	REPARO	PC	39,742	8
3856/48	REPARO RETRO M-300	PC	40,394	8
3857/46	REPARO LANCA RETRO M-300	PC	51,951	8
3857/47	REPARO BRACO M-300	PC	47,103	8
3857/48	REPARO GIRO RETRO M-300	PC	29,973	8
3857/54	REPARO SAPATA RETRO M-300	PC	51,951	8
4-1006	REPARO GIRO E LANCA 540	PC	39,893	8
4-1035	REPARO LANCA E GIRO 540	PC	39,893	8
4-1110	REP.SAPATA 540, 640,1050,1160M,1180/90, 1590	PC	49,738	8
4-2173	REPARO GIRO 340	PC	46,364	8
4-6457	REPARO	PC	44,680	8
7540-R7	REP.TELESCOPIO 540, 640-18, 1050,1190,1590	PC	17,306	8
Linha: PLANALTO				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
MHE02010004	REPARO	PC	25,604	8
MHE02010006	REPARO	PC	15,202	8
MHE02010007	REPARO	PC	25,338	8
MHE02010008	REPARO	PC	34,811	8
MHE02010009	REPARO	PC	20,174	8
MHE02010010	REPARO	PC	8,088	8
MHE02010011	REPARO	PC	20,226	8
MHE02010079	REPARO	PC	20,183	8
MHE02010088	REPARO	PC	20,449	8
MHE02010096	REPARO	PC	6,939	8
MHE02020001	REPARO	PC	12,218	8
MHE02020008	REPARO	PC	44,974	8
MHE02020010	REPARO	PC	9,626	8
MHE02020012	REPARO	PC	21,426	8
MHE02030001	REPARO	PC	91,123	8
MHE02030002	REPARO	PC	66,464	8
Linha: VEGA SOPAVE				
Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
01-18-0458-01	REP. LEV. TRAS. MARRUCCI	PC	5,569	8
01-18-0458-02	REP. LEV.TRAS. HIDROVER CORAL	PC	6,795	8
01-18-0459-01	REP. COMPAC. MARRUCCI	PC	34,904	8
01-18-0459-02	REP. COMPAC.VM HIDROVER. CORAL	PC	41,778	8
01-18-0460-01	REP. BASCUL.CONTAINER VM MARRUCCI	PC	10,913	8
01-18-0460-02	REP. BASCUL.CONTAINER VM HIDROVER	PC	9,099	8
01-18-0461-01	REP. CONCHA VM MARRUCCI	PC	12,392	8
01-18-0461-02	REP. CONCHA VM HIDROVER. CORAL	PC	11,270	8
01-18-0462-01	REP. TELESC. MARRUCCI	PC	43,973	8
01-18-0974-01	REP. GANCHO LAT.VM HOSP.MARRUCCI	PC	7,104	8
01-18-0974-02	REP. TAMPA TRAS. VL HIDROVER CORAL	PC	5,339	8
01-18-0976-01	REP. BASCUL.CONTAINER VL MARRUCCI	PC	19,041	8
01-18-0976-02	REP. BASCUL.CONTAINER VL HIDROVER	PC	15,202	8
01-18-0978-01	REP. PRENSA VL MARRUCCI	PC	20,653	8
01-18-0978-02	REP. PRENSA VL HIDROVER. CORAL	PC	29,283	8
01-18-0979-01	REP. BASCUL.CONT. SITA MARRUCCI	PC	13,085	8
01-18-0979-02	REP. BASCUL.CONT.SITA HIDROVER,CORAL	PC	25,583	8
01-18-0980-01	REP. LEME MARRUCCI	PC	22,739	8
01-18-0980-02	REP. LEME HIDROVER E CORAL	PC	37,993	8
01-18-1474-01	REP. COMPACTACAO CHL HIDROVER	PC	45,141	8



LISTA DE PREÇOS - REF: 07/2010

Linha: VEGA SOPAVE

Código	Descrição	UN	Preço Unitário R\$	% IPI
01-18-2209-01	REP. PRENSA VL. CORAL	PC	45,404	8
